

Certificat batterie

Date du diagnostic : 03/04/2026 à 16:46 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c1ef147cc30.pdf>



BMW iX1 eDrive 20 ⁽¹⁾


VIN : WBY71EG0305090339

Date de mise en circulation : 12/09/2024

Kilométrage : 24 085 km

⁽¹⁾ Selon déclaration de la personne ayant réalisé le diagnostic

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽²⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽³⁾

64,74 kWh / 64,8 kWh

⁽²⁾ SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

⁽³⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 160 000 km.

Autonomies ⁽⁴⁾

	☀ Été (0)	☾ Hiver (0)
📍 Usage urbain	447 - 494 km	345 - 381 km
📍 Usage autoroute	338 - 374 km	290 - 320 km
📍 Usage mixte	408 - 450 km	330 - 364 km

⁽⁴⁾ Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.