

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage
Volkswagen	TAIGO	WVGZZZCSZPY038778	19/01/2023	34660

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 25-03-2026

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
GEOMETRIE	1
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2
REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE	1
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT LIQUIDE DE FREIN	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 2 ans
Courroie Distrib. tous les :	180 000 km ou 7 ans

CONTRÔLE TECHNIQUE : Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	2027
---	-------------