

Certificat batterie

Date du diagnostic : 26/05/2026 à 06:29 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c28cad0cb32.pdf>



Peugeot 3008

VIN : VF3M45GBUKS51146

Kilométrage : 54 774 km

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽¹⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽²⁾

10,72 kWh / 11,5 kWh

⁽¹⁾ SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

⁽²⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 160 000 km.

Autonomies ⁽³⁾

📍 Usage urbain

☀ Été (0)

56 - 62 km

🌙 Hiver (0)

43 - 47 km

📍 Usage autoroute

37 - 41 km

32 - 36 km

📍 Usage mixte

48 - 54 km

37 - 41 km

⁽³⁾ En mode 100% électrique. Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.