

Certificat batterie

Date du diagnostic : 26/05/2026 à 11:24 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificates/cdb96031096.pdf>




Peugeot 3008 SUV 300 ch ⁽¹⁾

VIN : VF3M45GBUKS509344

Kilométrage : 24 720 km

⁽¹⁾ Selon déclaration de la personne ayant réalisé le diagnostic

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽²⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽³⁾

12,87 kWh / 12,9 kWh

⁽²⁾ SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

⁽³⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 160 000 km.

Autonomies ⁽⁴⁾

	☀ Été (0)	☾ Hiver (0)
📍 Usage urbain	67 - 75 km	51 - 57 km
📍 Usage autoroute	47 - 51 km	38 - 42 km
📍 Usage mixte	59 - 65 km	46 - 50 km

⁽⁴⁾ En mode 100% électrique. Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.