

# Certificat batterie

Date du diagnostic : 07/04/2026 à 08:17 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur  
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c7c8a0e53fd.pdf>




## Peugeot 3008

VIN : VF3M45GBULS044721

Date de mise en circulation : 27/08/2020

Kilométrage : 20 212 km

### État de la batterie



État de Santé (SOH) <sup>(1)</sup>

Capacité utile restante / Capacité utile neuve <sup>(2)</sup>

11,16 kWh / 11,5 kWh

<sup>(1)</sup> SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

<sup>(2)</sup> La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

### Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 160 000 km.

### Autonomies <sup>(3)</sup>

📍 Usage urbain

☀ Été (0)

58 - 64 km

🌙 Hiver (0)

44 - 48 km

📍 Usage autoroute

39 - 43 km

33 - 37 km

📍 Usage mixte

51 - 57 km

39 - 43 km

<sup>(3)</sup> En mode 100% électrique. Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.