

## Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage
Citroën	C5 Aircross	VR7ARHNSSPLO59526	18/10/2023	34110

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 23-04-2026

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
REPLACEMENT COURROIE DE DISTRIBUTION	1
REPLACEMENT BALAI ESSUIE GLACE AR	1
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2
REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE	1
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT FILTRE A AIR	1
REPLACEMENT LIQUIDE DE FREIN	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

<b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b>	20 000 km OU 1 an
<b>Courroie Distrib. tous les :</b>	100 000 km ou 6 ans

<b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b> Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	<b>2027</b>
---	-------------