aramisauto

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage
Hyundai	BAYON	NLHBN81GANZ057526	29/06/2021	79830

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 03-04-2026

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
REMPLACEMENT BALAI ESSUIE GLACE AR	1
REMPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE	1
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REMPLACEMENT FILTRE A AIR	1
REMPLACEMENT COURROIE ACCESSOIRE	1
REMPLACEMENT LIQUIDE DE FREIN	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	15 000 km OU 1 an
Chaine Distrib. :	

CONTRÔLE TECHNIQUE : Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	**2028**