

# Certificat batterie

Date du diagnostic : 13/04/2026 à 10:26 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur  
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c36c6f9a043.pdf>




## BMW iX1 xDrive 30

VIN : WBY61EF0105Y05731

Date de mise en circulation : 15/11/2023

Kilométrage : 31 686 km

### État de la batterie



État de Santé (SOH) <sup>(1)</sup>

Capacité utile restante / Capacité utile neuve <sup>(2)</sup>

64,18 kWh / 64,8 kWh

Date de la dernière reprogrammation

01/03/2025

<sup>(1)</sup> SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

<sup>(2)</sup> La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

### Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 160 000 km.

### Autonomies <sup>(3)</sup>

📍 Usage urbain

☀ Été (0)

426 - 470 km

🌙 Hiver (0)

332 - 366 km

📍 Usage autoroute

330 - 364 km

280 - 310 km

📍 Usage mixte

391 - 433 km

317 - 351 km

<sup>(3)</sup> Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.