

## Attestation Travaux

| Marque | Modèle        | N° Série         | 1ère MEC   | Kilométrage |
|--------|---------------|------------------|------------|-------------|
| DS     | DS7 CROSSBACK | VRIJJEHRKY132675 | 04/07/2019 | 131291      |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 08-04-2026

| OPÉRATIONS                            | QUANTITÉ |
|---------------------------------------|----------|
| REPLACEMENT DES PLAQUETTES ARRIERE    | 1        |
| REPLACEMENT DES AMORTISSEURS AVANT    | 1        |
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE  | 2        |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1        |
| REPLACEMENT DU FILTRE A CARBURANT     | 1        |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR              | 1        |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |
|                                       |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b> | 30 000 km OU 1 an     |
| <b>COURROIE DISTRIB. TOUS LES :</b>      | 180 000 kms OU 10 ans |
|  |                       |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b><br>Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | <b>2028</b> |
|---|-------------|