

## Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage
Dacia	DUSTER	VFIHJD20060480858	19/10/2018	85325

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 09-04-2026

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT	2
REPLACEMENT DES BOUGIES DE PRE-CHAUFFAGE	1
REPLACEMENT KIT COURROIE DE DISTRIBUTION	1
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE	2
REPLACEMENT DU FILTRE A CARBURANT	1
VIDANGE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT	1
REPLACEMENT BALAIS ESSUIE-GLACES AVANT	2
REPLACEMENT EMBRAYAGE & VOLANT MOTEUR	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

<b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b>	30 000 km OU 2 ans
<b>Courroie Distrib. tous les :</b>	150 000 km ou 6 ans

<b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b> Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	<b>2028</b>
---	-------------