

# Certificat batterie

Date du diagnostic : 16/04/2026 à 08:03 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur  
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c9ca8cf7b07.pdf>




## BMW X1 xDrive25e 220 ch

VIN : WBA71AB0405T03006

Date de mise en circulation : 01/02/2021

Kilométrage : 62 217 km

### État de la batterie



État de Santé (SOH) <sup>(1)</sup>

Capacité utile restante / Capacité utile neuve <sup>(2)</sup>

7,74 kWh / 8,8 kWh

Date de la dernière reprogrammation

01/11/2020

<sup>(1)</sup> SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

<sup>(2)</sup> La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

### Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 6 ans ou 100 000 km.

### Autonomies <sup>(3)</sup>

📍 Usage urbain

☀️ Été (0)

49 - 55 km

🌙 Hiver (0)

37 - 41 km

📍 Usage autoroute

34 - 38 km

29 - 32 km

📍 Usage mixte

45 - 49 km

31 - 35 km

<sup>(3)</sup> En mode 100% électrique. Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.