

# Certificat batterie

Date du diagnostic : 12/06/2026 à 07:34 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur  
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c97669de35c.pdf>



## Peugeot 3008 210 ch

VIN : VR3KCZKZ9RS072928

Kilométrage : 6 200 km

### État de la batterie



État de Santé (SOH) <sup>(1)</sup>

Capacité utile restante / Capacité utile neuve <sup>(2)</sup>

69,90 kWh / 73 kWh

<sup>(1)</sup> SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

<sup>(2)</sup> La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

### Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 160 000 km.

### Autonomies <sup>(3)</sup>

	☀ Été (0)	❄ Hiver (0)
📍 Usage urbain	511 - 565 km	400 - 442 km
📍 Usage autoroute	381 - 421 km	324 - 358 km
📍 Usage mixte	464 - 512 km	376 - 416 km

<sup>(3)</sup> Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.