

# Certificat batterie

Date du diagnostic : 23/04/2026 à 14:47 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur  
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c6d40afd87d.pdf>




## Peugeot 3008 210 ch <sup>(1)</sup>

VIN : VR3KCZKZ2RS160591

Kilométrage : 11 230 km

<sup>(1)</sup> Selon déclaration de la personne ayant réalisé le diagnostic

### État de la batterie



État de Santé (SOH) <sup>(2)</sup>

Capacité utile restante / Capacité utile neuve <sup>(3)</sup>

70,95 kWh / 73 kWh

<sup>(2)</sup> SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

<sup>(3)</sup> La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

### Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 160 000 km.

### Autonomies <sup>(4)</sup>

☀ Été (0)

☾ Hiver (0)

📍 Usage urbain

519 - 573 km

406 - 448 km

📍 Usage autoroute

388 - 428 km

329 - 363 km

📍 Usage mixte

470 - 520 km

382 - 422 km

<sup>(4)</sup> Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.