

# Certificat batterie

Date du diagnostic : 28/04/2026 à 17:33 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur  
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c75c554a07a.pdf>



## Peugeot 3008 210 ch <sup>(1)</sup>

VIN : VR3KCZKZORS072610

Kilométrage : 19 558 km

<sup>(1)</sup> Selon déclaration de la personne ayant réalisé le diagnostic

### État de la batterie



État de Santé (SOH) <sup>(2)</sup>

Capacité utile restante / Capacité utile neuve <sup>(3)</sup>

70,67 kWh / 73 kWh

<sup>(2)</sup> SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

<sup>(3)</sup> La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

### Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 160 000 km.

### Autonomies <sup>(4)</sup>

	☀ Été (0)	☾ Hiver (0)
📍 Usage urbain	517 - 571 km	404 - 446 km
📍 Usage autoroute	386 - 426 km	328 - 362 km
📍 Usage mixte	468 - 518 km	381 - 421 km

<sup>(4)</sup> Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.