

Attestation Travaux

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère MEC | Kilométrage |
|---------|--------|-------------------|------------|-------------|
| Peugeot | 3008 | VF3MRHNSULS144387 | 29/06/2020 | 77199 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 13-04-2026

| OPÉRATIONS | QUANTITÉ |
|--|----------|
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT | 2 |
| REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE | 1 |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1 |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR | 1 |
| REPLACEMENT KIT COURROIE DE DISTRIBUTION | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| | |
|--|---------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 15 000 km OU 1 an |
| COURROIE DISTRIB. TOUS LES : | 90 000 kms OU 5 ans |
| | |
| | |

| | |
|---|-------------|
| CONTRÔLE TECHNIQUE : Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | 2028 |
|---|-------------|