aramisauto

# Attestation Travaux

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère MEC | Kilométrage |
|---|---|---|---|---|
| Dacia | Duster | VF1HJD20272719865 | 30/05/2024 | 24588 |

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 14-04-2026**

| OPÉRATIONS | QUANTITÉ |
|---|---|
| REMPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE | 2 |
| VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

| | |
|---|---|
| **VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :** | 25 000 km OU 1 an |
| **COURROIE DISTRIB. TOUS LES :** | 150 000 kms OU 6 ans |
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| **CONTRÔLE TECHNIQUE :**<br>Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | **2028** |