aramisauto

# Attestation Travaux

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère MEC | Kilométrage |
|---|---|---|---|---|
| Citroën | C3 Aircross | VF72CYHSMN4361433 | 29/09/2022 | 60622 |

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 29-04-2026**

| OPÉRATIONS | QUANTITÉ |
|---|---|
| VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1 |
| REMPLACEMENT DU FILTRE A CARBURANT | 1 |
| REMPLACEMENT FILTRE A AIR | 1 |
| REMPLACEMENT COURROIE ACCESSOIRE | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

| | |
|---|---|
| **VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :** | 30 000 km OU 1 an |
| **COURROIE DISTRIB. TOUS LES :** | 180 000 kms OU 10 ans |
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| **CONTRÔLE TECHNIQUE :**<br>Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | **2028** |