

## Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage
Seat	IBIZA	VSSZZZKJZMRO92290	27/08/2021	56946

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 29-04-2026

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
REPLACEMENT DES PLAQUETTES ARRIERE	1
REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT	2
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE	2
VIDANGE CONTROLÉE	1
ENTRETIENS PREC.: Bougies Allumage A 52137 Kms LE 17/11/2025	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

<b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b>	30 000 km OU 2 ans
<b>COURROIE DISTRIB. TOUS LES :</b>	210 000 kms OU 10 ans

<b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b> Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	<b>2028</b>
---	-------------