

# Certificat batterie

Date du diagnostic : 24/04/2026 à 06:19 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur  
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c468bc1da50.pdf>



## Peugeot 3008 PHEV

VIN : VF3M4DGL5RS044564

Kilométrage : 6 757 km

### État de la batterie



État de Santé (SOH) <sup>(1)</sup>

Capacité utile restante / Capacité utile neuve <sup>(2)</sup>

11,5 kWh / 11,5 kWh

<sup>(1)</sup> SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

<sup>(2)</sup> La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

### Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 160 000 km.

### Autonomies <sup>(3)</sup>

	☀ Été (0)	☾ Hiver (0)
📍 Usage urbain	60 - 66 km	46 - 50 km
📍 Usage autoroute	40 - 44 km	34 - 38 km
📍 Usage mixte	53 - 59 km	40 - 44 km

<sup>(3)</sup> En mode 100% électrique. Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.