

# Certificat batterie

Date du diagnostic : 27/04/2026 à 07:22 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur  
<https://certificates.get-moba.com/certificates/jc74888dfd0b.pdf>



## Dacia Spring

VIN : UUHDBG00XMU013940

Date de mise en circulation : 28/09/2021

Kilométrage : 7 257 km

### État de la batterie



État de Santé (SOH) <sup>(1)</sup>

Capacité utile restante / Capacité utile neuve <sup>(2)</sup>

24,12 kWh / 26,8 kWh

<sup>(1)</sup> SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

<sup>(2)</sup> La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

### Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 75%, pendant 8 ans ou 120 000 km.

### Autonomies <sup>(3)</sup>

📍 Usage urbain

☀ Été (0)

243 - 269 km

🌙 Hiver (0)

167 - 185 km

📍 Usage autoroute

141 - 155 km

123 - 135 km

📍 Usage mixte

196 - 216 km

152 - 168 km

<sup>(3)</sup> Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.