

Certificat batterie

Date du diagnostic : 05/05/2026 à 17:42 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c9e5b3c2f7e.pdf>




Peugeot 3008 SUV 180 ch ⁽¹⁾

VIN : VF3M4DGL8RS039357

Kilométrage : 6 846 km

⁽¹⁾ Selon déclaration de la personne ayant réalisé le diagnostic

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽²⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽³⁾

11,3 kWh / 11,3 kWh

⁽²⁾ SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

⁽³⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 160 000 km.

Autonomies ⁽⁴⁾

	☀ Été (0)	☾ Hiver (0)
📍 Usage urbain	63 - 69 km	48 - 54 km
📍 Usage autoroute	43 - 47 km	36 - 40 km
📍 Usage mixte	56 - 62 km	42 - 46 km

⁽⁴⁾ En mode 100% électrique. Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.