

# Certificat batterie

Date du diagnostic : 06/05/2026 à 17:35 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur  
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c6bf8723ada.pdf>




## Peugeot 3008 SUV 180 ch <sup>(1)</sup>

VIN : VF3M4DGL4RS044569

Kilométrage : 6 937 km

<sup>(1)</sup> Selon déclaration de la personne ayant réalisé le diagnostic

### État de la batterie



État de Santé (SOH) <sup>(2)</sup>

Capacité utile restante / Capacité utile neuve <sup>(3)</sup>

11,3 kWh / 11,3 kWh

<sup>(2)</sup> SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

<sup>(3)</sup> La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

### Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 160 000 km.

### Autonomies <sup>(4)</sup>

	☀ Été (0)	☾ Hiver (0)
📍 Usage urbain	63 - 69 km	48 - 54 km
📍 Usage autoroute	43 - 47 km	36 - 40 km
📍 Usage mixte	56 - 62 km	42 - 46 km

<sup>(4)</sup> En mode 100% électrique. Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.