

Attestation Travaux

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère MEC | Kilométrage |
|------------|--------|-------------------|------------|-------------|
| Volkswagen | TAIGO | WVGZZZCSZNY003003 | 22/11/2021 | 36906 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 27-04-2026

| OPÉRATIONS | QUANTITÉ |
|---------------------------------------|----------|
| REPLACEMENT DES PLAQUETTES AVANT | 1 |
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT | 2 |
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE | 2 |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| | |
|--|-----------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 30 000 km OU 2 ans |
| COURROIE DISTRIB. TOUS LES : | 210 000 kms OU 10 ans |
| | |
| | |

| | |
|---|-------------|
| CONTRÔLE TECHNIQUE : Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | 2028 |
|---|-------------|