

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage
Citroën	BERLINGO	VF77JHNZ6JJ577135	29/03/2018	101975

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 13-05-2026

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
Jusqu'à 200 points de contrôle certifiés conformes par nos experts	
REPLACEMENT EMBRAYAGE & VOLANT MOTEUR	1
REPLACEMENT KIT COURROIE DE DISTRIBUTION	1
VIDANGE BOITE DE VITESSES MECANIQUE	1
REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT	2
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT BALAIS ESSUIE-GLACES AVANT	2
REPLACEMENT BALAI ESSUIE GLACE AR	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	25 000 km OU 1 an
Courroie Distrib. tous les :	100 000 km ou 6 ans

CONTRÔLE TECHNIQUE : Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	2028
---	-------------