

# Certificat batterie

Date du diagnostic : 07/05/2026 à 15:53 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur  
<https://certificate.get-moba.com/certificates/caff5b09add.pdf>



## Peugeot 3008 SUV 225 ch <sup>(1)</sup>

VIN : VF3M4DGZUNS037202

Kilométrage : 41 068 km

<sup>(1)</sup> Selon déclaration de la personne ayant réalisé le diagnostic

### État de la batterie



État de Santé (SOH) <sup>(2)</sup>

Capacité utile restante / Capacité utile neuve <sup>(3)</sup>

12,29 kWh / 12,9 kWh

<sup>(2)</sup> SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

<sup>(3)</sup> La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

### Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 160 000 km.

### Autonomies <sup>(4)</sup>

	☀ Été (0)	☾ Hiver (0)
📍 Usage urbain	67 - 74 km	50 - 56 km
📍 Usage autoroute	45 - 49 km	37 - 41 km
📍 Usage mixte	58 - 64 km	45 - 49 km

<sup>(4)</sup> En mode 100% électrique. Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.