aramisauto

# Attestation Travaux

## ÉLECTRIQUE

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère MEC | Kilométrage | SOH* |
|---|---|---|---|---|---|
| Renault | MEGANE E-TECH | VF1RCB00271225209 | 11/06/2023 | 68240 | 94% |

*SOH : ETAT DE SANTE DE LA BATTERIE (State of health)*

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 19-05-2026**

| OPÉRATIONS | QUANTITÉ |
|---|---|
| REMPLACEMENT BALAIS ESSUIE-GLACES AVANT | 2 |
| REMPLACEMENT BALAI ESSUIE GLACE AR | 1 |
| REMPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT | 2 |
| REMPLACEMENT DU FILTRE HABITACLE | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|---|---|
| **CONTRÔLE TECHNIQUE :**<br>Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | **2027** |