

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage
BMW	X2	WBAYN91O4O5V61499	10/07/2022	61097

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 20-05-2026

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
REPLACEMENT DU FILTRE HABITACLE	1
REPLACEMENT DES PLAQUETTES AVANT	1
REPLACEMENT DES PLAQUETTES ARRIERE	1
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 2 ans
DISTRIBUTION PAR CHAINE :	

CONTRÔLE TECHNIQUE : Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	2028
---	-------------

Certificat batterie

Date du diagnostic : 20/05/2026 à 05:26 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificates/cf22a3467c3.pdf>




BMW X2 xDrive25e

VIN : WBAYN910405V61499

Kilométrage : 61 096 km

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽¹⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽²⁾

7,30 kWh / 8,8 kWh

Date de la dernière reprogrammation

01/03/2022

⁽¹⁾ SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

⁽²⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 6 ans ou 100 000 km.

Autonomies ⁽³⁾

📍 Usage urbain

☀ Été (0)

48 - 53 km

🌙 Hiver (0)

36 - 40 km

📍 Usage autoroute

33 - 37 km

27 - 29 km

📍 Usage mixte

42 - 46 km

29 - 33 km

⁽³⁾ En mode 100% électrique. Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.