Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage
Dacia	DUSTER	VF1HJD20X69493323	27/05/2022	17465

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 26-05-2026

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
REMPLACEMENT BALAI ESSUIE GLACE AR	1
REMPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2
REMPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE	1
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REMPLACEMENT FILTRE A AIR	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 2 ans
Chaine Distrib. :	

CONTRÔLE TECHNIQUE : Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	**2028**