

## Attestation Travaux

| Marque  | Modèle | N° Série          | 1ère MEC   | Kilométrage |
|---------|--------|-------------------|------------|-------------|
| Renault | Clio 4 | VF1R9800864249674 | 29/11/2019 | 52735       |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 08-06-2026

| OPÉRATIONS   | QUANTITÉ |
|--|----------|
| Jusqu'à 200 points de contrôle certifiés conformes par nos experts |          |
| REPLACEMENT BALAIS ESSUIE-GLACES AVANT                             | 2        |
| REPLACEMENT BALAI ESSUIE GLACE AR                                  | 1        |
| REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT                        | 2        |
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE                               | 2        |
| REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE                                 | 1        |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE                              | 1        |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR   | 1        |
| REPLACEMENT LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT                             | 1        |
| REPLACEMENT LIQUIDE DE FREIN                                       | 1        |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b> | 30 000 km OU 2 ans |
| <b>Chaine Distrib. :</b>                 |                    |
|  |                    |
|  |                    |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b><br>Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | <b>2028</b> |
|---|-------------|