

# Certificat batterie

Date du diagnostic : 01/06/2026 à 06:41 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur  
<https://certificate.get-moba.com/certificates/cad4def4f12.pdf>




## Peugeot 3008 320 ch

VIN : VR3KCZKZ2RS042993

Kilométrage : 2 356 km

### État de la batterie



État de Santé (SOH) <sup>(1)</sup>

Capacité utile restante / Capacité utile neuve <sup>(2)</sup>

71,36 kWh / 73 kWh

<sup>(1)</sup> SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

<sup>(2)</sup> La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

### Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 160 000 km.

### Autonomies <sup>(3)</sup>

|                   | ☀ Été (0)    | ☾ Hiver (0)  |
|-------------------|--------------|--------------|
| 📍 Usage urbain    | 520 - 574 km | 408 - 450 km |
| 📍 Usage autoroute | 391 - 433 km | 332 - 366 km |
| 📍 Usage mixte     | 473 - 523 km | 385 - 425 km |

<sup>(3)</sup> Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.