aramisauto

# Attestation Travaux

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère MEC | Kilométrage |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai | Kona | KMHHE8119SU098656 | 30/12/2024 | 20 |

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 19-05-2026**

| OPÉRATIONS | QUANTITÉ |
|---|---|
| VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

| | |
|---|---|
| **VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :** | 15 000 km OU 1 an |
| **Chaine Distrib. :** | |
| **VIDANGE DE BOITE AUTO. tous les :** | 90 000 kms |
| | |

| | |
|---|---|
| **CONTRÔLE TECHNIQUE :**<br>Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | **2028** |