

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage
Dacia	DUSTER	VFIHJD20262527117	28/05/2019	85590

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 22-05-2026

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
REPLACEMENT BALAIS ESSUIE-GLACES AVANT	2
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
DISTRIBUTION REMPLACÉE A 63939 KMS LE 28/10/2024	1
REPLACEMENT COURROIE ACCESSOIRE	1
REPLACEMENT LIQUIDE DE FREIN	1
ENTRETIENS PREC : Filtre Air, Filtre Carburant a 81487 Kms le 02/09/2026	1
REPLACEMENT DES BOUGIES DE PRE-CHAUFFAGE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	25 000 km OU 1 an
Courroie Distrib. tous les :	150 000 km ou 6 ans

CONTRÔLE TECHNIQUE : Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	2028
---	-------------