

# Certificat batterie

Date du diagnostic : 24/06/2026 à 05:54 UTC

Édition à jour disponible sur  
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c865da9986b.pdf>




## Dacia Spring

VIN : UU1DBG004PU154653

Kilométrage : 8 376 km

### État de la batterie



État de Santé (SOH) <sup>(1)</sup>

Capacité utile restante / Capacité utile neuve <sup>(2)</sup>

24,92 kWh / 26,8 kWh

<sup>(1)</sup> SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

<sup>(2)</sup> La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

### Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 75%, pendant 8 ans ou 120 000 km.

### Autonomies <sup>(3)</sup>

	☀ Été (0)	❄ Hiver (0)
📍 Usage urbain	252 - 278 km	173 - 191 km
📍 Usage autoroute	145 - 161 km	126 - 140 km
📍 Usage mixte	202 - 224 km	157 - 173 km

<sup>(3)</sup> Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.