aramisauto

# Attestation Travaux

## ÉLECTRIQUE

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère MEC | Kilométrage | SOH* |
|---|---|---|---|---|---|
| Dacia | SPRING | UU1DBG008PU156213 | 29/11/2023 | 11170 | 92% |

*SOH : ETAT DE SANTE DE LA BATTERIE (State of health)*

**Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 25-06-2026**

| OPÉRATIONS | QUANTITÉ |
|---|---|
| Jusqu'à 170 points de contrôle certifiés conformes par nos experts | |
| REMPLACEMENT BALAIS ESSUIE-GLACES AVANT | 2 |
| REMPLACEMENT BALAI ESSUIE GLACE AR | 1 |
| REGLAGE FREIN A MAIN | 1 |
| REMPLACEMENT BATTERIE 12V | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

**Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :**

| Chaine Distrib. : | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

| CONTRÔLE TECHNIQUE :<br>Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | 2027 |
|---|---|