aramisauto

Attestation Travaux

ÉLECTRIQUE

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage	SOH*
Dacia	SPRING	UU1DBG00XPU157931	29/11/2023	18225	92%

**SOH : ETAT DE SANTE DE LA BATTERIE (State of health)*

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 26-06-2026

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
Jusqu'à 170 points de contrôle certifiés conformes par nos experts	
REMPLACEMENT BALAIS ESSUIE-GLACES AVANT	2
REMPLACEMENT BALAI ESSUIE GLACE AR	1
REMPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

Chaine Distrib. :	

CONTRÔLE TECHNIQUE : Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	**2027**