

Certificat batterie

Date du diagnostic : 22/05/2026 à 15:37 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c6396345199.pdf>



BMW X1 xDrive25e 220 ch

VIN : WBA71AB0805U56178

Date de mise en circulation : 07/12/2021

Kilométrage : 38 430 km

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽¹⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽²⁾

8,71 kWh / 8,8 kWh

Date de la dernière reprogrammation

01/11/2021

⁽¹⁾ SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

⁽²⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 6 ans ou 100 000 km.

Autonomies ⁽³⁾

📍 Usage urbain

☀ Été (0)

55 - 61 km

🌙 Hiver (0)

42 - 46 km

📍 Usage autoroute

38 - 42 km

32 - 36 km

📍 Usage mixte

48 - 54 km

36 - 40 km

⁽³⁾ En mode 100% électrique. Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.