

Attestation Travaux

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère MEC | Kilométrage |
|--------|--------|-------------------|------------|-------------|
| Dacia | LODGY | UU1J9220661785743 | 14/03/2019 | 108062 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 26-05-2026

| OPÉRATIONS | QUANTITÉ |
|---|----------|
| GEOMETRIE | 1 |
| REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT | 2 |
| VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1 |
| REPLACEMENT DU FILTRE A CARBURANT | 1 |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR | 1 |
| REPLACEMENT KIT COURROIE DE DISTRIBUTION | 1 |
| VIDANGE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| | |
|--|----------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 30 000 km OU 2 ans |
| COURROIE DISTRIB. TOUS LES : | 150 000 kms OU 6 ans |
| | |
| | |

| | |
|---|-------------|
| CONTRÔLE TECHNIQUE : Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | 2028 |
|---|-------------|