Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage
Opel	VIVARO FOURGON	VXEVBYHVKLZ009004	30/04/2020	62088

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 18-05-2026

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
REMPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT	2
REMPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2
REMPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE	2
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REMPLACEMENT COURROIE ACCESSOIRE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	40 000 km OU 2 ans
COURROIE DISTRIB. TOUS LES :	200 000 kms OU 10 ans

CONTRÔLE TECHNIQUE : Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	**2028**