

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage
Dacia	SANDERO	UU15SDL1C58181827	20/07/2017	37310

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 08-06-2026

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
Jusqu'à 200 points de contrôle certifiés conformes par nos experts	
REPLACEMENT BALAI ESSUIE GLACE AR	1
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE	2
REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE	1
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT	1
REPLACEMENT LIQUIDE DE FREIN	1
REPLACEMENT DU FILTRE HABITACLE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	20 000 km OU 1 an
Chaine Distrib. :	

CONTRÔLE TECHNIQUE : Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	2028
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------