

# Certificat batterie

Date du diagnostic : 26/05/2026 à 05:31 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur  
<https://certificate.get-moba.com/certificates/cd9389da60b.pdf>



## Hyundai Kona

VIN : KMHK581GFLU089828

Date de mise en circulation : 23/07/2020

Kilométrage : 112 698 km

### État de la batterie



État de Santé (SOH) <sup>(1)</sup>

Capacité utile restante / Capacité utile neuve <sup>(2)</sup>

64 kWh / 64 kWh

<sup>(1)</sup> SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

<sup>(2)</sup> La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

### Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 200 000 km.

### Autonomies <sup>(3)</sup>

|                   | ☀ Été (0)    | ☾ Hiver (0)  |
|-------------------|--------------|--------------|
| 📍 Usage urbain    | 513 - 567 km | 392 - 434 km |
| 📍 Usage autoroute | 371 - 411 km | 320 - 354 km |
| 📍 Usage mixte     | 460 - 508 km | 371 - 410 km |

<sup>(3)</sup> Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.