

Certificat batterie

Date du diagnostic : 23/06/2026 à 10:12 UTC

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificates/cdd8f773dce.pdf>



Peugeot 3008 SUV 180 ch ⁽¹⁾

VIN : VF3M4DGZUMS237256

Kilométrage : 79 900 km

⁽¹⁾ Selon déclaration de la personne ayant réalisé le diagnostic

État de la batterie

91,5%

État de Santé (SOH) ⁽²⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽³⁾

10,34 kWh / 11,3 kWh

⁽²⁾ SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

⁽³⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 160 000 km.

Autonomies ⁽⁴⁾

☀ Été (0)

❄ Hiver (0)

📍 Usage urbain

57 - 63 km

44 - 48 km

📍 Usage autoroute

39 - 43 km

32 - 36 km

📍 Usage mixte

49 - 55 km

39 - 43 km

⁽⁴⁾ En mode 100% électrique. Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.