

## Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage
Hyundai	TUCSON	TMAJE811BPJ203159	02/08/2023	50223

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 25-05-2026

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REEMPLACEMENT FILTRE A AIR	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	15 000 km OU 1 an
DISTRIBUTION PAR CHAINE :	

<b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b> Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	<b>2027</b>
---	-------------