

## Attestation Travaux

| Marque  | Modèle | N° Série          | 1ère MEC   | Kilométrage |
|---------|--------|-------------------|------------|-------------|
| Peugeot | 2008   | VF3CUHNPNJY208303 | 08/02/2019 | 104490      |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 27-05-2026

| OPÉRATIONS                                    | QUANTITÉ |
|---|----------|
| REPLACEMENT BALAIS ESSUIE-GLACES AVANT        | 2        |
| GEOMETRIE                                     | 1        |
| REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT   | 2        |
| REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES ARRIERE | 2        |
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT            | 2        |
| REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE            | 1        |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE         | 1        |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR                      | 1        |
| REPLACEMENT KIT COURROIE DE DISTRIBUTION      | 1        |
| REPLACEMENT LIQUIDE DE FREIN                  | 1        |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |
|   |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b> | 20 000 km OU 1 an   |
| <b>Courroie Distrib. tous les :</b>      | 100 000 km ou 6 ans |
|  |                     |
|  |                     |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b><br>Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | <b>2028</b> |
|---|-------------|