

## Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage
Dacia	DUSTER	VF1HJD20963082188	04/07/2019	67015

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 11-06-2026

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
Jusqu'à 200 points de contrôle certifiés conformes par nos experts	
REPLACEMENT BALAIS ESSUIE-GLACES AVANT	2
REPLACEMENT BALAI ESSUIE GLACE AR	1
REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT	2
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
DISTRIBUTION REMPLACÉE A 58201 KMS LE 10/10/2025	1
ENTRETIENS PREC : Filtre Air, Filtre Carburant, Courroie d accessoire a 58201 Kms le 10/10/2025	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

<b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b>	30 000 km OU 1 an
<b>Courroie Distrib. tous les :</b>	150 000 km ou 6 ans

<b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b> Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	<b>2028</b>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------