aramisauto

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage
Renault	Captur	VF1RJB00474586543	18/04/2025	18790

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 05-06-2026

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
REMPLACEMENT BALAIS ESSUIE-GLACES AVANT	2
REMPLACEMENT BALAI ESSUIE GLACE AR	1
VIDANGE ET REMPLACEMENT FILTRE A HUILE	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 2 ans
Chaine Distrib. :	

CONTRÔLE TECHNIQUE : Se réferer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	**2029**