

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage
DS	DS7	VR1J4DGZUNY612496	21/12/2022	57047

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 17-06-2026

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
Jusqu'à 200 points de contrôle certifiés conformes par nos experts	
REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE	1
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT FILTRE A AIR	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :	30 000 km OU 1 an
DISTRIBUTION PAR CHAÎNE :	

CONTRÔLE TECHNIQUE : Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	2028
---	-------------

Certificat batterie

Date du diagnostic : 17/06/2026 à 19:21 Europe/Paris

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificates/cf2ee59bb60.pdf>



DS DS7 e-tense

VIN : VR1J4DGZUNY612496

Date de mise en circulation : 21/12/2022

Kilométrage : 57 042 km

État de la batterie



État de Santé (SOH) ⁽¹⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽²⁾

13,13 kWh / 13,2 kWh

⁽¹⁾ SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

⁽²⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 160 000 km.

Autonomies ⁽³⁾

	☀ Été (0)	❄ Hiver (0)
📍 Usage urbain	55 - 61 km	42 - 46 km
📍 Usage autoroute	41 - 45 km	34 - 38 km
📍 Usage mixte	49 - 55 km	39 - 43 km

⁽³⁾ En mode 100% électrique. Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.