

Attestation Travaux

| Marque | Modèle | N° Série | 1ère MEC | Kilométrage |
|--------|--------|-------------------|------------|-------------|
| Fiat | TIPO | ZFA35600006M29146 | 23/11/2018 | 144485 |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 29-05-2026

| OPÉRATIONS | QUANTITÉ |
|---------------------------------------------|----------|
| GEOMETRIE | 1 |
| REPLACEMENT KIT COURROIE DE DISTRIBUTION | 1 |
| REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT | 2 |
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE | 2 |
| REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT | 2 |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE | 1 |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR | 1 |
| REPLACEMENT DU FILTRE A CARBURANT | 1 |
| VIDANGE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

| | |
|------------------------------------------|---------------------|
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 15 000 km OU 1 an |
| Courroie Distrib. tous les : | 120 000 km ou 6 ans |
| VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES : | 15 000 km OU 1 an |
| Courroie Distrib. tous les : | 120 000 km ou 6 ans |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| CONTRÔLE TECHNIQUE : Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | 2028 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|