

## Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Série	1ère MEC	Kilométrage
Peugeot	3008	VF3MRHNYHJS287477	27/06/2018	101496

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 27-05-2026

OPÉRATIONS	QUANTITÉ
REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT	2
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES AVANT	2
REPLACEMENT DES PNEUMATIQUES ARRIERE	2
REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE	1
VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE	1
REPLACEMENT FILTRE A AIR	1
REPLACEMENT KIT COURROIE DE DISTRIBUTION	1
VIDANGE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT	1

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

<b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b>	20 000 km OU 1 an
<b>COURROIE DISTRIB. TOUS LES :</b>	100 000 kms OU 6 ans

<b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b> Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT	<b>2028</b>
---	-------------