

Certificat batterie

Date du diagnostic : 02/07/2026 à 17:29 UTC

Édition à jour disponible sur
<https://certificate.get-moba.com/certificates/c958b624a2e.pdf>



Peugeot 3008 210 ch

VIN : VR3KCZKZ1RS074401

Kilométrage : 15 180 km

État de la batterie

94,63%

État de Santé (SOH) ⁽¹⁾

Capacité utile restante / Capacité utile neuve ⁽²⁾

69,08 kWh / 73 kWh

⁽¹⁾ SOH généré à partir des données propres du véhicule, tel que considéré pour la garantie du constructeur.

⁽²⁾ La capacité utile est la capacité réellement disponible de la batterie. Elle peut différer de la capacité communiquée par le constructeur.

Garantie constructeur

Nous vous invitons à prendre connaissance des conditions de garantie de votre batterie : durée, kilométrage, nombre de cycles. À titre indicatif, la garantie moyenne constatée en Europe pour ce véhicule est la suivante : SOH supérieur à 70%, pendant 8 ans ou 160 000 km.

Autonomies ⁽³⁾

☀ Été (0)

❄ Hiver (0)

📍 Usage urbain

505 - 559 km

395 - 437 km

📍 Usage autoroute

377 - 417 km

320 - 354 km

📍 Usage mixte

458 - 506 km

372 - 412 km

⁽³⁾ Autonomies calculées grâce au modèle de consommation Moba, sur la base des cycles WLTP.