

## Attestation Travaux

| Marque  | Modèle      | N° Série          | 1ère MEC   | Kilométrage |
|---------|-------------|-------------------|------------|-------------|
| Citroën | C3 Aircross | VF72RHNPJK4134677 | 11/12/2018 | 70300       |

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens le : 03-06-2026

| OPÉRATIONS                                       | QUANTITÉ |
|--|----------|
| REPLACEMENT BALAIS ESSUIE-GLACES AVANT           | 2        |
| REPLACEMENT BALAI ESSUIE GLACE AR                | 1        |
| REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES AVANT      | 2        |
| REPLACEMENT DES DISQUES ET PLAQUETTES ARRIERE    | 2        |
| REPLACEMENT DES AMORTISSEURS AVANT               | 2        |
| REPLACEMENT DES BOUGIES D ALLUMAGE               | 1        |
| VIDANGE ET REPLACEMENT FILTRE A HUILE            | 1        |
| REPLACEMENT FILTRE A AIR                         | 1        |
| DISTRIBUTION REMPLACEE A 56565 KMS LE 21/02/2025 | 1        |
| REPLACEMENT COURROIE ACCESSOIRE                  | 1        |
| REPLACEMENT LIQUIDE DE FREIN                     | 1        |
|  |          |
|  |          |
|  |          |
|  |          |

Les prochaines actions à réaliser sont les suivantes :

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>VIDANGE FILTRE A HUILE TOUS LES :</b> | 20 000 km OU 1 an   |
| <b>Courroie Distrib. tous les :</b>      | 100 000 km ou 6 ans |
|  |                     |
|  |                     |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>CONTRÔLE TECHNIQUE :</b><br>Se référer à la carte grise et/ou à la vignette pour le mois exact du CT | <b>2028</b> |
|---|-------------|